

Zamek w Głogówku



BRAK ZDJĘCIA

[przejdź na www](#)

ul. Zamkowa 23
Głogówek

Główna funkcja :
Stan :

obiekt kultury
zrealizowany



[GEOPROJECT sp. z o.o.](#)
Wrocław

Zakres robót: wzmocnienie palami „jet grouting” ściany skrzydła północnego zespołu zamkowego z XVI w.

Realizacja: 06-10.2017 r.

Zleceniodawca: Gmina Głogówek

